

## トンネルの一斉緊急点検について

平成24年12月2日（日）に中央自動車道の笹子トンネル内で、コンクリート製の天井板が崩落する事故が発生しました。

愛知県道路公社は、この事故を受け、道路交通の安全に万全を期すため、先に実施した衣浦トンネル（下り線）の一部にある軽量気泡コンクリート板 吊り構造の緊急点検に続き、管理するトンネル内に設置された付属施設の一斉緊急点検を実施していますので、その内容をお知らせします。

### 1 対象箇所

路線名	トンネル名	上下別	トンネル換気施設 (ジェットファン)の有無	付属施設 (照明器具等)の有無
衣浦トンネル	衣浦トンネル	上り線	有(3基)	有
衣浦トンネル	衣浦トンネル	下り線	有(3基)	有
南知多道路	切山トンネル	上り線	無	有
南知多道路	切山トンネル	下り線	無	有
猿投グリーンロード	猿投トンネル	下り線	無	有
小牧東インター有料道路	明知トンネル	上下一体	無	有

### 2 点検の日時

平成24年12月13日（木）から順次実施。

### 3 点検の内容と結果

#### (1) トンネル換気施設（ジェットファン）の点検

衣浦トンネル（上り線、下り線）の計6基について、高所作業車を使用した点検（近接目視、打音、触診）を実施。

平成24年12月15日（土）までに点検を終えた結果、落下に繋がるような異常は確認されなかった。

#### (2) 付属施設の点検

全トンネルを対象に、トンネル内部に設置された照明器具やカメラなど落下の恐れのある付属施設について、高所作業車等を使用した点検（近接目視、打音、触診）を実施中。

【ジェットファンの点検状況】

【付属施設の点検状況】

